

**WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE**

ul. Ks. Roboty 48  
44-186 Gierałtowiec  
wojtgminy@gieraltowice.pl

Gierałtowiec, 9.04.2021 r.

IZP.0003.11.2021


**Pan**  
**Paweł Szoltysek**  
**Radny Gminy Gierałtowiec**

**Dot.: Uszkodzenia nawierzchni ul. Granicznej w Przyszowicach.**

Wójt Gminy Gierałtowiec, w odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 24 marca 2021r. dotyczącą uszkodzenia nawierzchni ul. Granicznej w Przyszowicach informuje, że obecnie trwa procedura mająca na celu ustalenie przyczyn powstałych deformacji nawierzchni. Wykonawca robót w miesiącu grudniu 2020r. wykonał badania geologiczne w miejscu powstałych uszkodzeń oraz wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego z wnioskiem o podanie informacji dotyczących prowadzonej eksploatacji górniczej, prognozowanych odkształceń oraz informacji dotyczących deformacji nieciągłych. W miesiącu marcu otrzymane informacje z OUG Wykonawca przekazał specjalistom, którzy przygotowują analizę w zakresie wpływów eksploatacji górniczej. Niezależnie od poszukiwania związku przyczynowo – skutkowego w działalności zakładu górniczego Wykonawca zlecił Katedrze Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowanie ekspertyzy dotyczącej poszukiwania innych ewentualnych przyczyn powstałych uszkodzeń. Po w/w dokumentów i ustaleniu przyczyn powstałych uszkodzeń podjęta zostanie decyzja o dalszych działaniach mających na celu naprawę uszkodzonego odcinka. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku zostało ustawione stosowne oznakowanie informujące kierowców o powstałych deformacjach.

Do wiadomości:

1. BRG w/m
2. IZP w/m.

Z up. Wójta  
  
**Roman Włodarz**  
ZASTĘPCA WÓJTA